

ID vertido	Denominación
269	Vertidos de DISA

Funcionamiento	No activo
----------------	-----------

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia	Isla	Municipio
Las Palmas	Lanzarote	Arrecife

Núcleo urbano	Localización (zona de vertido)
Arrecife	Ensenada de Los Mármoles

Descripción zona vertido

La conducción de vertido se sitúa en la plataforma de rocas situada en la trasera de las instalaciones de la empresa.
La parte terrestre de la conducción atraviesa la explanada rocosa, quedando su extremo final visible en determinados momentos del día.

Coordenadas	Iniciales de la conducción	X	Y	Finales de la conducción	X	Y
					644084	3206170

TITULARES

Titular de la instalación	Entidad gestora
Distribuidora Industrial, S.A. (DISA)	Distribuidora Industrial, S.A.

SITUACION ADMINISTRATIVA

Estado	N.º registro AVM
No autorizado	

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido	Naturaleza del Vertido	Continuidad del vertido
Aguas de deslastre	Agua residual industrial	De excedencia-emergencia

Tipo de tratamiento
<input checked="" type="checkbox"/> Tratamiento previo <input type="checkbox"/> Desinfección

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido	Régimen hidráulico	Diámetro tramo principal conducción (mm)
Conducción de desagüe	Gravedad	150
Cota de vertido (m)	Longitud total (m)	Material empleado en construcción
	20	Acero
Estado general de la conducción		

DIFUSORES

Nº difusores	Diámetro difusores (mm)	Longitud tramo difusor (m)

ID vertido	Denominación
269	Vertidos de DISA

4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona de vertido	Masa de agua
Próximo a la línea de costa	ES70LZTIV
<input type="checkbox"/> Espacio(s) protegido(s)	Actividades afectadas
-	Zona de baño
Zona sensible	
-	

5.- IMÁGENES

	
Fecha	Fuente
19/11/2016	Censo 2016
Observaciones	Observaciones
Detalle de la conducción al adentrarse en el mar.	Detalle del entorno al que vierte la conducción.