

| | |
|------------|--------------|
| ID vertido | Denominación |
| 276 | EBAR Casino |

| | |
|----------------|--------|
| Funcionamiento | Activo |
|----------------|--------|

1.- INFORMACIÓN GENERAL

| | | |
|---------------|---------------------------------|-----------|
| Provincia | Isla | Municipio |
| Las Palmas | Lanzarote | Arrecife |
| Núcleo urbano | Localización (zona de vertido) | |
| Arrecife | Casino Club Náutico de Arrecife | |

Descripción zona vertido

El vertido de la conducción de alivio se produce desde el muro de contención situado junto a la rampa de desembarque del Club Náutico de Arrecife,

| | | | | | | |
|-------------|----------------------------|--------|---------|--------------------------|--------|---------|
| Coordenadas | Iniciales de la conducción | X | Y | Finales de la conducción | X | Y |
| | | 641079 | 3204188 | | 641068 | 3204112 |

TITULARES

| |
|---|
| Titular de la instalación |
| Consorcio Insular de Aguas de Lanzarote |

| |
|--------------------------------|
| Entidad gestora |
| Canal Gestión Lanzarote S.A.U. |

SITUACION ADMINISTRATIVA

| | |
|---------------|------------------|
| Estado | N.º registro AVM |
| No autorizado | |

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

| | | |
|---|------------------------|---------------------------------------|
| Procedencia del vertido | Naturaleza del Vertido | Continuidad del vertido |
| Red de saneamiento | Agua residual urbana | De excedencia-emergencia |
| Tipo de tratamiento | | |
| <input type="checkbox"/> Tratamiento previo | | <input type="checkbox"/> Desinfección |

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|--|---------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| Forma de vertido | Régimen hidráulico | Diámetro tramo principal conducción (mm) | | DIFUSORES | | |
| Conducción de desagüe | Gravedad | 200 | | | | |
| Cota de vertido (m) | Longitud total (m) | Material empleado en construcción | Estado general de la conducción | Nº difusores | Diámetro difusores (mm) | Longitud tramo difusor (m) |
| +1 | 75 | PVC | Bueno | | | |

| | |
|------------|--------------------|
| ID vertido | Denominación |
| 276 | EBAR Casino |

4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona de vertido

Próximo a la línea de costa

☐ Espacio(s) protegido(s)

-

Zona sensible

-


Masa de agua

ES70LZTIV

Actividades afectadas

Zona de baño

5.- IMÁGENES



Fecha Fuente

20/11/2016

Censo 2016

Observaciones

Ubicación en relación al entorno del punto de vertido



Fecha Fuente

20/11/2016

Censo 2016

Observaciones

Detalle del punto de vertido, dentro del muro de contención del paseo marítimo, visto desde las escaleras mostradas en la foto anterior.