

ID vertido	Denominación
277	EBAR Portugal y EBAR Las Baganvillas

Funcionamiento	Activo
----------------	--------

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia	Isla	Municipio
Las Palmas	Lanzarote	Arrecife
Núcleo urbano	Localización (zona de vertido)	
Arrecife	Baja del Camello	

Descripción zona vertido

El vertido se produce en el paseo marítimo próximo al Cabildo.

Coordenadas	Iniciales de la conducción	X	Y	Finales de la conducción	X	Y
					640236	3203982

TITULARES

Titular de la instalación	Entidad gestora	SITUACION ADMINISTRATIVA	
Consortio Insular de Aguas de Lanzarote	Canal Gestión Lanzarote S.A.U.	Estado	N.º registro AVM
		No autorizado	

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido	Naturaleza del Vertido	Continuidad del vertido
Red de saneamiento	Agua residual urbana	De excedencia-emergencia
Tipo de tratamiento		
<input checked="" type="checkbox"/> Tratamiento previo	<input type="checkbox"/> Desinfección	Desbaste + Tamizado

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido	Régimen hidráulico	Diámetro tramo principal conducción (mm)		DIFUSORES		
Conducción de desagüe	Gravedad	500				
Cota de vertido (m)	Longitud total (m)	Material empleado en construcción	Estado general de la conducción	Nº difusores	Diámetro difusores (mm)	Longitud tramo difusor (m)
+2		Fibrocemento	Bueno			

ID vertido

Denominación

277

EBAR Portugal y EBAR Las Bugarillas

4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona de vertido

Próximo a la línea de costa

☐ Espacio(s) protegido(s)

-

Zona sensible

-

Masa de agua

ES70LZTIV

Actividades afectadas

Zona de baño

5.- IMÁGENES



Fecha

Fuente

20/11/2016

Censo 2016

Observaciones

Entorno en el que se produce el vertido.



Fecha

Fuente

20/11/2016

Censo 2016

Observaciones

Detalle de la conducción de vertido.