

ID vertido	Denominación
300	EBAR Playa Bastián (C)

Funcionamiento	Activo
----------------	--------

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia	Isla	Municipio
Las Palmas	Lanzarote	Teguise

Núcleo urbano	Localización (zona de vertido)
Costa Teguise	Playa Bastián

Descripción zona vertido

La conducción de vertido tiene su origen en una zona de grandes rocas localizada en el extremo sur de la Playa de Bastián. La estación de bombeo se encuentra en la avenida marítima.

Coordenadas	Iniciales de la conducción	X	Y	Finales de la conducción	X	Y
					646469	3207958

TITULARES

Titular de la instalación	Entidad gestora
Consorcio Insular de Aguas de Lanzarote	Canal Gestión Lanzarote S.A.U.

SITUACION ADMINISTRATIVA

Estado	N.º registro AVM
En Trámite	

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido	Naturaleza del Vertido	Continuidad del vertido
Red de saneamiento	Agua residual urbana	De excedencia-emergencia

Tipo de tratamiento	
<input type="checkbox"/> Tratamiento previo	<input type="checkbox"/> Desinfección

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido	Régimen hidráulico	Diámetro tramo principal conducción (mm)	
Conducción de desagüe	Gravedad	400	
Cota de vertido (m)	Longitud total (m)	Material empleado en construcción	Estado general de la conducción
	100	Fibrocemento	Bueno

DIFUSORES

Nº difusores	Diámetro difusores (mm)	Longitud tramo difusor (m)

ID vertido	Denominación
300	EBAR Playa Bastián (C)

4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona de vertido	Masa de agua
Próximo a la línea de costa	ES70LZTIV
<input type="checkbox"/> Espacio(s) protegido(s)	Actividades afectadas
-	Zona de baño
Zona sensible	
-	

5.- IMÁGENES

	
Fecha	Fuente
20/11/2016	Censo 2016
Observaciones	Observaciones
Ubicación de la EBAR en relación a su entorno.	Detalle de la conducción adentrándose en el mar.