

ID vertido	Denominación
317	Piscina Hotel Los Fariones

Funcionamiento	No activo
----------------	-----------

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia	Isla	Municipio
Las Palmas	Lanzarote	Tías

Núcleo urbano	Localización (zona de vertido)
Puerto del Carmen	Hotel Los Fariones

Descripción zona vertido

La conducción de vertido se ubica en la zona rocosa situada frente a la piscina del Hotel Los Fariones, en las proximidades de la playa, estando recubierta de piedras y hormigón. El efluente alcanza el mar tras formar una pequeña escorrentía a lo largo de la zona rocosa.

Coordenadas	Iniciales de la conducción	X	Y	Finales de la conducción	X	Y
					629968	3199752

TITULARES

Titular de la instalación	Entidad gestora
Grupo Fariones	Hotel Los Fariones

SITUACION ADMINISTRATIVA

Estado	N.º registro AVM
No autorizado	

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido	Naturaleza del Vertido	Continuidad del vertido
Piscina Hotel Los Fariones	Agua salada (piscinas)	Habitual

Tipo de tratamiento	
<input type="checkbox"/> Tratamiento previo	<input type="checkbox"/> Desinfección

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido	Régimen hidráulico	Diámetro tramo principal conducción (mm)
Conducción de desagüe	Gravedad	140
Cota de vertido (m)	Longitud total (m)	Material empleado en construcción
	4,2	Fibrocemento
Estado general de la conducción		

DIFUSORES

Nº difusores	Diámetro difusores (mm)	Longitud tramo difusor (m)

ID vertido	Denominación
<b>317</b>	<b>Piscina Hotel Los Fariones</b>
<b>4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR</b>	
Calificación de la zona de vertido	Masa de agua
Próximo a la línea de costa	ES70LZTIV
<input checked="" type="checkbox"/> Espacio(s) protegido(s)	Actividades afectadas
ZEC Cagafrecho. nº ZEC 1_LZ. Ref. ES7011002	Zona de baño; Pesca
Zona sensible	
-	

**5.- IMÁGENES**



Fecha	Fuente
2007	Censo 2007
Observaciones	
Detalle del Punto de vertido.	



Fecha	Fuente
2007	Censo 2007
Observaciones	
Entorno en el que se produce el vertido.	