

ID vertido

331

Denominación

Emisario Submarino Costa Papagayo

Funcionamiento

Activo

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia

Las Palmas

Isla

Lanzarote

Municipio

Yaiza

Núcleo urbano

Playa Blanca

Localización (zona de vertido)

El Berrugo

Descripción zona vertido

Plataforma rocosa bajo paseo marítimo

Coordenadas

Initiales de la conducción

X

Y

Finales de la conducción

X

Y

615166

3193215

TITULARES

Titular de la instalación

Entidad Urbanística Colaboradora Costa Papagayo

Entidad gestora

Entidad Urbanística Colaboradora Costa Papagayo

SITUACION ADMINISTRATIVA

Estado

En Trámite

N.º registro AVM

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido

EBAR Playa Blanca + EDAR Playa Blanca + EDAR Costa Papagayo

Naturaleza del Vertido

Agua residual urbana

Continuidad del vertido

Habitual

Tipo de tratamiento

☒ Tratamiento previo

Tratamiento secundario

☐ Desinfección

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido

Conducción de desagüe

Régimen hidráulico

Gravedad

Diámetro tramo principal conducción (mm)

300

Cota de vertido (m)

Longitud total (m)

Material empleado en construcción

Estado general de la conducción

Nº difusores

Diámetro difusores (mm)

Longitud tramo difusor (m)

450

PRFV

Bueno

12

90

50

Página 1/2

ID vertido	Denominación
331	Emisario Submarino Costa Papagayo

4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona de vertido

Alejado de la línea de costa

☐ Espacio(s) protegido(s)

-

Zona sensible

-

Masa de agua

ES70LZTII

Actividades afectadas

Zona de baño

5.- IMÁGENES



Fecha

20/11/2016

Fuente

Censo 2016

Observaciones

Detalle de la última arqueta del emisario y alineación aproximada que sigue al adentrarse en el mar.



Fecha

19/11/2016

Fuente

Censo 2016

Observaciones

Detalle de la EDAR de Playa Blanca, cabecera del vertido