

ID vertido	Denominación
253	Club Náutico de Santa Cruz de La Palma

Funcionamiento Activo

### 1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia	Isla	Municipio
Santa Cruz de Tenerife	La Palma	Santa Cruz de la Palma
Núcleo urbano	Localización (zona de vertido)	
Santa Cruz de La Palma	Santa Cruz de La Palma	

Descripción zona vertido

Conducción dentro del Puerto.

Coordenadas	Iniciales de la conducción	X	Y	Finales de la conducción	X	Y
		229427	3175424		229461	3175392

### TITULARES

Titular de la instalación	Entidad gestora	Estado	N.º registro AVM
Real Nuevo Club Náutico de Santa Cruz de La Palma	Real Nuevo Club Náutico de Santa Cruz de La Palma	No autorizado	

### SITUACION ADMINISTRATIVA

### 2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido	Naturaleza del Vertido	Continuidad del vertido
Vaciado de las piscinas del Club Náutico	Agua salada (piscinas)	De excedencia-emergencia
Tipo de tratamiento		
<input type="checkbox"/> Tratamiento previo <input checked="" type="checkbox"/> Desinfección		

### 3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido	Régimen hidráulico	Diámetro tramo principal conducción (mm)		DIFUSORES		
Conducción de desagüe	Bombeo	250				
Cota de vertido (m)	Longitud total (m)	Material empleado en construcción	Estado general de la conducción	Nº difusores	Diámetro difusores (mm)	Longitud tramo difusor (m)
-1	40	PVC	Bueno			

ID vertido

Denominación

**253**

**Club Náutico de Santa Cruz de La Palma**

#### 4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona de vertido

Puerto

☐ Espacio(s) protegido(s)

-

Zona sensible

-

Masa de agua

ES70LPTIV

Actividades afectadas

Zona de baño

#### 5.- IMÁGENES



Fecha

25/10/2016

Fuente

Censo 2016

Observaciones

Vista del punto de vertido



Fecha

25/10/16

Fuente

Censo 2016

Observaciones

Filtros de las piscinas de agua salada