

ID vertido

Denominación

19

EDAM Antigua Beach Golf Club

Funcionamiento

Activo

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia

Isla

Municipio

Las Palmas

Fuerteventura

Antigua

Núcleo urbano

Localización (zona de vertido)

Caleta La Guirra

Residencial Fuerteventura Golf

Descripción zona vertido

La conducción de desagüe se introduce en el mar enterrada en una zanja realizada en la playa de callaos situada en la desembocadura del Barranco Valle de Mirafior.

Coordenadas

Iniciales de la conducción

X

Y

Coordenadas

Finales de la conducción

X

Y

611279

3140168

611522

3140153

TITULARES

Titular de la instalación

Entidad gestora

Anjoca Canarias, S.L.U.

Anjoca Canarias, S.L.U.

SITUACION ADMINISTRATIVA

Estado

N.º registro AVM

Autorizado

AVM 35.2.03.0059

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido

Naturaleza del Vertido

Continuidad del vertido

EDAM

Salmuera

Habitual

Tipo de tratamiento

☐ Tratamiento previo

☐ Desinfección

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido

Régimen hidráulico

Diámetro tramo principal conducción (mm)

Conducción de desagüe

Gravedad

250

Cota de vertido (m)

Longitud total (m)

Material empleado en construcción

Estado general de la conducción

-4,35

241

PEAD

Precario

DIFUSORES

Nº difusores

Diámetro difusores (mm)

Longitud tramo difusor (m)

3

250

ID vertido	Denominación
19	EDAM Antigua Beach Golf Club

4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona de vertido	Masa de agua
Alejado de la línea de costa	ES70FVT11
<input type="checkbox"/> Espacio(s) protegido(s)	Actividades afectadas
-	Zona de baño
Zona sensible	
-	

5.- IMÁGENES

			
Fecha	Fuente	Fecha	Fuente
10/11/2016	Censo 2016	2015	PVC 2015
Observaciones		Observaciones	
Detalle de las arquetas a las que van a parar los efluentes de los módulos de desalación.		Detalle del punto de desconexión de la conducción de vertido.	