

ID vertido	Denominación
22	Desagüe de vivienda-1

Funcionamiento	No activo
----------------	-----------

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia	Isla	Municipio
Las Palmas	Fuerteventura	La Oliva
Núcleo urbano	Localización (zona de vertido)	
Cotillo	Caleta del Cotillo	

Descripción zona vertido

El vertido tiene lugar a través de una conducción situada en lo alto de un pequeño acantilado, desde donde el efluente cae sobre una zona de callaos.

Coordenadas	Iniciales de la conducción	X	Y	Finales de la conducción	X	Y
					596513	3173258

TITULARES

Titular de la instalación	Entidad gestora
Particular	

SITUACION ADMINISTRATIVA

Estado	N.º registro AVM
No autorizado	

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido	Naturaleza del Vertido	Continuidad del vertido
Saneamiento vivienda particular	Agua residual urbana	De excedencia-emergencia
Tipo de tratamiento		
<input type="checkbox"/> Tratamiento previo		<input type="checkbox"/> Desinfección

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido	Régimen hidráulico	Diámetro tramo principal conducción (mm)		DIFUSORES		
Conducción de desagüe	Gravedad	100				
Cota de vertido (m)	Longitud total (m)	Material empleado en construcción	Estado general de la conducción	Nº difusores	Diámetro difusores (mm)	Longitud tramo difusor (m)
+12		PVC				

ID vertido	Denominación
22	Desagüe de vivienda-1

4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona de vertido

Próximo a la línea de costa

☐ Espacio(s) protegido(s)

-

Zona sensible

-

Masa de agua

ES70FVTI2

Actividades afectadas

Zona de baño

5.- IMÁGENES



Fecha

8/11/2016

Fuente

Censo 2016

Observaciones

Detalle de la conducción



Fecha

08/11/2016

Fuente

Censo 2016

Observaciones

Vista general de la Zona de Vertido