

ID vertido	Denominación
24	Desagüe de cafetería

Funcionamiento No activo

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia	Isla	Municipio
Las Palmas	Fuerteventura	La Oliva
Núcleo urbano	Localización (zona de vertido)	
Cotillo	Caleta del Cotillo	

Descripción zona vertido

La conducción de desagüe finaliza en una plataforma rocosa con callaos situada en el extremo noroeste del muelle de pescadores del Cotillo.

Coordenadas		X	Y	Finales de la conducción		X	Y
Iniciales de la conducción						596529	3173381

TITULARES

Titular de la instalación	Entidad gestora	SITUACION ADMINISTRATIVA	
Particular		Estado	N.º registro AVM
		No autorizado	

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido	Naturaleza del Vertido	Continuidad del vertido
Saneamiento instalación comercial	Agua residual urbana	De excedencia-emergencia
Tipo de tratamiento		
<input type="checkbox"/> Tratamiento previo		<input type="checkbox"/> Desinfección

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido	Régimen hidráulico	Diámetro tramo principal conducción (mm)		DIFUSORES		
Conducción de desagüe	Gravedad	125				
Cota de vertido (m)	Longitud total (m)	Material empleado en construcción	Estado general de la conducción	Nº difusores	Diámetro difusores (mm)	Longitud tramo difusor (m)
		PVC	Bueno			

ID vertido	Denominación
24	Desagüe de cafetería

4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona de vertido	Masa de agua
Próximo a la línea de costa	ES70FVTI2
<input type="checkbox"/> Espacio(s) protegido(s)	Actividades afectadas
-	Zona de baño
Zona sensible	
-	

5.- IMÁGENES



Fecha	Fuente
8/11/2016	Censo 2016
Observaciones	
Vista general de la zona de vertido.	



Fecha	Fuente
08/11/2016	Censo 2016
Observaciones	
Detalle de la conducción y la zona de vertido.	