

ID vertido

Denominación

49

Desaladora Club Aldiana

Funcionamiento

No activo

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia

Las Palmas

Isla

Fuerteventura

Municipio

Pájara

Núcleo urbano

Morro Jable

Localización (zona de vertido)

Urbanización Las Gaviotas

Descripción zona vertido

La conducción de desagüe se introduce en el mar a través de la playa de arena, permaneciendo enterrada a 1,5 m de profundidad hasta su entrada en zona de rompiente, donde emerge y recorre unos 50 metros sobre la plataforma continental, hasta el punto final.

Coordenadas

Iniciales de la conducción

X

Y

Finales de la conducción

X

Y

567142

3103620

TITULARES

Titular de la instalación

Aldiana Fuerteventura, S.A.

Entidad gestora

Aldiana Fuerteventura, S.A.

SITUACION ADMINISTRATIVA

Estado

No autorizado

N.º registro AVM

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido

Planta desaladora

Naturaleza del Vertido

Salmuera

Continuidad del vertido

Habitual

Tipo de tratamiento

☐ Tratamiento previo

☐ Desinfección

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido

Conducción de desagüe

Régimen hidráulico

Gravedad

Diámetro tramo principal conducción (mm)

125

DIFUSORES

Cota de vertido (m)

Longitud total (m)

50

Material empleado en construcción

PEAD

Estado general de la conducción

Bueno

Nº difusores

Diámetro difusores (mm)

Longitud tramo difusor (m)

ID vertido	Denominación
49	Desaladora Club Aldiana

#### 4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona de vertido	Masa de agua
Playa	ES70FVTII
<input checked="" type="checkbox"/> Espacio(s) protegido(s)	Actividades afectadas
ZEC: Playas de Sotavento de Jandía. nº ZEC: 16_FV. Ref.: ES7010035	Zona de baño
Zona sensible	
Sí. ES7010035.	

#### 5.- IMÁGENES



Fecha	Fuente
2007	Censo 2007

Observaciones

Vista del entorno donde se sitúa la última arqueta de la conducción.



Fecha	Fuente
2007	Censo 2007

Observaciones

Vista del entorno donde se sitúa la última arqueta de la conducción.