

ID vertido	Denominación
545	Vertido Anjoca

Funcionamiento Activo

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia	Isla	Municipio
Las Palmas	Fuerteventura	Antigua
Núcleo urbano	Localización (zona de vertido)	
El Castillo	Caleta de La Guirra	

Descripción zona vertido

El vertido se adentra en la playa, junto a la escollera que delimita la playa en su lado norte.

Coordenadas		X	Y	Finales de la conducción		X	Y
Iniciales de la conducción		611641	3140872			611666	3140834

TITULARES

Titular de la instalación	Entidad gestora	SITUACION ADMINISTRATIVA	
Anjoca Canarias, S.L.	Anjoca Canarias, S.L.	Estado	N.º registro AVM
		No autorizado	

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido	Naturaleza del Vertido	Continuidad del vertido
Hotel Sheraton Fuerteventura	Agua salada (piscinas)	Habitual
Tipo de tratamiento		
<input type="checkbox"/> Tratamiento previo <input type="checkbox"/> Desinfección		

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido	Régimen hidráulico	Diámetro tramo principal conducción (mm)		DIFUSORES		
Conducción de desagüe	Gravedad	800				
Cota de vertido (m)	Longitud total (m)	Material empleado en construcción	Estado general de la conducción	Nº difusores	Diámetro difusores (mm)	Longitud tramo difusor (m)
-2	35	Hormigón	Bueno			

ID vertido	Denominación
545	Vertido Anjoca

4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona de vertido

Playa

☐ Espacio(s) protegido(s)

-

Zona sensible

-

Masa de agua

ES70FVT11

Actividades afectadas

Zona de baño

5.- IMÁGENES



Fecha

2007

Fuente

Censo 2007

Observaciones

Detalle del tramo final de la conducción de hormigón.



Fecha

2007

Fuente

Censo 2007

Observaciones

Conducción adentrándose en el mar desde la playa.