

ID vertido

Denominación

55

Desaladora de Morro Jable

Funcionamiento

Activo

## 1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia

Las Palmas

Isla

Fuerteventura

Municipio

Pájara

Núcleo urbano

Morro Jable

Localización (zona de vertido)

Puerto de Morro Jable

Descripción zona vertido

El vertido se produce en el extremo sur de la escollera de protección del dique interior al puerto, perpendicular a la costa y contiguo a la playa.

Coordenadas

Iniciales de la conducción

X

562866

Y

3103090

Finales de la conducción

X

562793

Y

3102949

## TITULARES

Titular de la instalación

Ayuntamiento de Pájara

Entidad gestora

Canaragua, S.A.

## SITUACION ADMINISTRATIVA

Estado

Autorizado

N.º registro AVM

AVM 35.2.15.0040

## 2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido

Planta desaladora

Naturaleza del Vertido

Salmuera

Continuidad del vertido

Habitual

Tipo de tratamiento

☐ Tratamiento previo☐ Desinfección

## 3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido

Conducción de desagüe

Régimen hidráulico

Gravedad

Diámetro tramo principal conducción (mm)

400

## DIFUSORES

Cota de vertido (m)

+1,5

Longitud total (m)

160

Material empleado en construcción

PEAD

Estado general de la conducción

Bueno

Nº difusores

Diámetro difusores (mm)

Longitud tramo difusor (m)

ID vertido

Denominación

55

Desaladora de Morro Jable

#### 4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona de vertido

Puerto

☐ Espacio(s) protegido(s)

-

Zona sensible

-

Masa de agua

ES70FVTII

Actividades afectadas

Zona de baño

#### 5.- IMÁGENES



Fecha

9/11/2016

Fuente

Censo 2016

Observaciones

Vista del punto de vertido en la escollera.



Fecha

09/11/2016

Fuente

Censo 2016

Observaciones

Vista de la alineación aproximada que sigue el trazado de la conducción.