

ID vertido	Denominación
61	Aliviadero EBAR Club Herbania

Funcionamiento Activo

## 1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia	Isla	Municipio
Las Palmas	Fuerteventura	Puerto del Rosario
Núcleo urbano	Localización (zona de vertido)	
Puerto del Rosario	El Charco	

## Descripción zona vertido

La conducción de desagüe arranca desde una rasa de rocas situada en las inmediaciones del Club Herbania.

Coordenadas		X	Y	Finales de la conducción		X	Y
Iniciales de la conducción		612390	3153127			612402	3153095

## TITULARES

Titular de la instalación	Entidad gestora	SITUACION ADMINISTRATIVA	
Ayuntamiento de Puerto del Rosario	Ayuntamiento de Puerto del Rosario	Estado	N.º registro AVM
		En Trámite	



## 2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido	Naturaleza del Vertido	Continuidad del vertido
EBAR Club Herbania	Agua residual urbana	De excedencia-emergencia
Tipo de tratamiento		
<input type="checkbox"/> Tratamiento previo <input type="checkbox"/> Desinfección		

## 3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido	Régimen hidráulico	Diámetro tramo principal conducción (mm)		DIFUSORES		
Conducción de desagüe	Gravedad	315				
Cota de vertido (m)	Longitud total (m)	Material empleado en construcción	Estado general de la conducción	Nº difusores	Diámetro difusores (mm)	Longitud tramo difusor (m)
+1,5	25	Hormigón	Malo			

ID vertido	Denominación
<b>61</b>	<b>Aliviadero EBAR Club Herbania</b>
<b>4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR</b>	
Calificación de la zona de vertido	Masa de agua
Próximo a la línea de costa	ES70FVTIV_1
<input type="checkbox"/> Espacio(s) protegido(s)	Actividades afectadas
-	-
Zona sensible	
-	

<b>5.- IMÁGENES</b>	
	
Fecha	Fuente
7/11/2016	Censo 2016
Observaciones	Observaciones
Detalle de la ubicación de la EBAR en relación al entorno.	Detalle de la conducción de vertido.