

ID vertido	Denominación
697	EDAM de Corralejo

Funcionamiento Activo

### 1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia	Isla	Municipio
Las Palmas	Fuerteventura	La Oliva
Núcleo urbano	Localización (zona de vertido)	
Corralejo	Morro de Los Lavaderos	

Descripción zona vertido

Coordenadas	Iniciales de la conducción	X	Y	Finales de la conducción	X	Y
					609967	3180584

### TITULARES

Titular de la instalación	Entidad gestora
Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura	

### SITUACION ADMINISTRATIVA

Estado	N.º registro AVM
Autorizado	AVM 35.2.14.0167

### 2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido	Naturaleza del Vertido	Continuidad del vertido
EDAM Corralejo	Salmuera	Habitual
Tipo de tratamiento		
<input type="checkbox"/> Tratamiento previo		<input type="checkbox"/> Desinfección

### 3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido	Régimen hidráulico	Diámetro tramo principal conducción (mm)		DIFUSORES		
Conducción de desagüe		630				
Cota de vertido (m)	Longitud total (m)	Material empleado en construcción	Estado general de la conducción	Nº difusores	Diámetro difusores (mm)	Longitud tramo difusor (m)
-1,5	61	PEAD				

ID vertido	Denominación
697	EDAM de Corralejo

4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona de vertido	Masa de agua
Próximo a la línea de costa	ES70FVTI2
<input checked="" type="checkbox"/> Espacio(s) protegido(s)	Actividades afectadas
LIC Espacio marino del oriente y sur de Lanzarote-Fuerteventura	-
Zona sensible	
-	

5.- IMÁGENES

Fecha	Fuente	Fecha	Fuente
Observaciones		Observaciones	