

ID vertido	Denominación
270	EBAR Agramar

Funcionamiento	Activo
----------------	--------

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia	Isla	Municipio
Las Palmas	Lanzarote	Arrecife

Núcleo urbano	Localización (zona de vertido)
Arrecife	Puerto Naos

Descripción zona vertido

Entorno del muelle de Puerto Naos

Coordenadas	Iniciales de la conducción	X	Y	Finales de la conducción	X	Y
					642439	3205349

TITULARES

Titular de la instalación	Entidad gestora
Consorcio Insular de Aguas de Lanzarote	Canal Gestión Lanzarote S.A.U.

SITUACION ADMINISTRATIVA

Estado	N.º registro AVM
No autorizado	

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido	Naturaleza del Vertido	Continuidad del vertido
EBAR	Agua residual urbana	De excedencia-emergencia

Tipo de tratamiento	
<input type="checkbox"/> Tratamiento previo	<input type="checkbox"/> Desinfección

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido	Régimen hidráulico	Diámetro tramo principal conducción (mm)		DIFUSORES		
Instalación/Vertido DPMT	Gravedad					
Cota de vertido (m)	Longitud total (m)	Material empleado en construcción	Estado general de la conducción	Nº difusores	Diámetro difusores (mm)	Longitud tramo difusor (m)

ID vertido	Denominación
270	EBAR Agramar

4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona de vertido

Próximo a la línea de costa

☐ Espacio(s) protegido(s)

-

Zona sensible

-

Masa de agua

ES70LZAMM

Actividades afectadas

Zona de baño

5.- IMÁGENES



Fecha	Fuente
23/12/2016	Censo 2016

Observaciones

Vista de la EBAR en relación a su entorno.



Fecha	Fuente
23/12/2016	Censo 2016

Observaciones

Vista de la antigua conduccion de vertido en relación a su entorno.