

ID vertido	Denominación
273	EBAR Barquillo

Funcionamiento	Activo
----------------	--------

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia	Isla	Municipio
Las Palmas	Lanzarote	Arrecife

Núcleo urbano	Localización (zona de vertido)
Arrecife	Charco de San Ginés

Descripción zona vertido

El vertido de la conducción de alivio se produce en el Charco de San Ginés.Es posible apreciar la salida de la conducción en el muro de piedra que delimita el Charco.

Coordenadas	Iniciales de la conducción	X	Y	Finales de la conducción	X	Y
					641483	3204650

TITULARES

Titular de la instalación	Entidad gestora	SITUACION ADMINISTRATIVA	
Consorcio Insular de Aguas de Lanzarote	Canal Gestión Lanzarote S.A.U.	Estado	N.º registro AVM
		No autorizado	

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido	Naturaleza del Vertido	Continuidad del vertido
EBAR	Agua residual urbana	De excedencia-emergencia

Tipo de tratamiento	
<input type="checkbox"/> Tratamiento previo	<input type="checkbox"/> Desinfección

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido	Régimen hidráulico	Diámetro tramo principal conducción (mm)		DIFUSORES		
Instalación/Vertido DPMT	Gravedad					
Cota de vertido (m)	Longitud total (m)	Material empleado en construcción	Estado general de la conducción	Nº difusores	Diámetro difusores (mm)	Longitud tramo difusor (m)

ID vertido	Denominación
273	EBAR Barquillo

4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona de vertido

Próximo a la línea de costa

☐ Espacio(s) protegido(s)

-

Zona sensible

Sí. Charco de San Ginés

Masa de agua

ES70LZTIV

Actividades afectadas

Zona de baño;
Ocio

5.- IMÁGENES



Fecha

20/12/2016

Fuente

Censo 2016

Observaciones

Vista de la EBAR



Fecha

20/12/2016

Fuente

Censo 2016

Observaciones

Vista de la EBAR en relación a su entorno.