

ID vertido	Denominación
274	EBAR Alcorde

Funcionamiento	Activo
----------------	--------

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia	Isla	Municipio
Las Palmas	Lanzarote	Arrecife

Núcleo urbano	Localización (zona de vertido)
Arrecife	Charco de San Ginés

Descripción zona vertido

El vertido de la conducción de alivio se produce en la zona interior del Charco de San Ginés, a través del muro perimetral que delimita su contorno.

Coordenadas	Iniciales de la conducción	X	Y	Finales de la conducción	X	Y
					641401	3204661

TITULARES

Titular de la instalación
Consorcio Insular de Aguas de Lanzarote

Entidad gestora
Canal Gestión Lanzarote S.A.U.

SITUACION ADMINISTRATIVA

Estado	N.º registro AVM
No autorizado	

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido	Naturaleza del Vertido	Continuidad del vertido
Red de saneamiento	Agua residual urbana	De excedencia-emergencia

Tipo de tratamiento	
<input type="checkbox"/> Tratamiento previo	<input type="checkbox"/> Desinfección

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido	Régimen hidráulico	Diámetro tramo principal conducción (mm)
Conducción de desagüe	Gravedad	500 * 400

DIFUSORES

Cota de vertido (m)	Longitud total (m)	Material empleado en construcción	Estado general de la conducción	Nº difusores	Diámetro difusores (mm)	Longitud tramo difusor (m)
+3			Bueno			

ID vertido

Denominación

274

EBAR Alcorde

4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona de vertido

Próximo a la línea de costa

☐ Espacio(s) protegido(s)

-

Zona sensible

Sí. Charco de San Ginés

Masa de agua

ES70LZTIV

Actividades afectadas

Zona de baño;
Ocio

5.- IMÁGENES



Fecha

Fuente

20/11/2016

Censo 2016

Observaciones

Ubicación en relación al entorno del punto de vertido.



Fecha

Fuente

20/11/2016

Censo 2016

Observaciones

Ubicación en relación al entorno del punto de vertido.