

ID vertido	Denominación
278	EBAR El Cable

Funcionamiento Activo

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia	Isla	Municipio
Las Palmas	Lanzarote	Arrecife
Núcleo urbano	Localización (zona de vertido)	
Urbanización El Cable	Playa del Cable	

Descripción zona vertido

El vertido se realiza en una playa de callaos y rocas.

Coordenadas	Initiales de la conducción	X	Y	Finales de la conducción	X	Y
		639120	3203798		639120	3203785

TITULARES

Titular de la instalación	Entidad gestora	Estado	N.º registro AVM
Consorcio Insular de Aguas de Lanzarote	Canal Gestión Lanzarote S.A.U.	No autorizado	

SITUACION ADMINISTRATIVA

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido	Naturaleza del Vertido	Continuidad del vertido
Red de saneamiento	Agua residual urbana	De excedencia-emergencia
Tipo de tratamiento		
<input type="checkbox"/> Tratamiento previo <input type="checkbox"/> Desinfección		

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido	Régimen hidráulico	Diámetro tramo principal conducción (mm)		DIFUSORES		
Conducción de desagüe	Gravedad	315				
Cota de vertido (m)	Longitud total (m)	Material empleado en construcción	Estado general de la conducción	Nº difusores	Diámetro difusores (mm)	Longitud tramo difusor (m)
+3,5	12	PVC	Bueno			

ID vertido	Denominación
278	EBAR El Cable

4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona de vertido

Próximo a la línea de costa

☐ Espacio(s) protegido(s)

-

Zona sensible

-

Masa de agua

ES70LZTIV

Actividades afectadas

Zona de baño

5.- IMÁGENES



Fecha

20/11/2016

Fuente

Censo 2016

Observaciones

Instalación origen del vertido en relación a su entorno.



Fecha

20/11/2016

Fuente

Censo 2016

Observaciones

Detalle del punto de vertido, con presencia de vegetación.