

ID vertido	Denominación
281	Aliviadero de saneamiento zona Cabildo

Funcionamiento Activo

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia	Isla	Municipio
Las Palmas	Lanzarote	Arrecife
Núcleo urbano	Localización (zona de vertido)	
Arrecife	Baja del Camello	

Descripción zona vertido

El vertido se produce en el entorno del paseo marítimo, proximo al marco de hormigón que atraviesa al mismo.

Coordenadas	Iniciales de la conducción	X	Y	Finales de la conducción	X	Y
					639974	3203952

TITULARES

Titular de la instalación	Entidad gestora	SITUACION ADMINISTRATIVA	
Consorcio Insular de Aguas de Lanzarote	Canal Gestión Lanzarote S.A.U.	Estado	N.º registro AVM
		No autorizado	

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido	Naturaleza del Vertido	Continuidad del vertido
Red de saneamiento	Agua residual urbana	De excedencia-emergencia
Tipo de tratamiento		
<input type="checkbox"/> Tratamiento previo		<input type="checkbox"/> Desinfección

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido	Régimen hidráulico	Diámetro tramo principal conducción (mm)		DIFUSORES		
Conducción de desagüe	Gravedad	400				
Cota de vertido (m)	Longitud total (m)	Material empleado en construcción	Estado general de la conducción	Nº difusores	Diámetro difusores (mm)	Longitud tramo difusor (m)
+1,5		PVC	Bueno			

ID vertido	Denominación
281	Aliviadero de saneamiento zona Cabildo

4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona de vertido	Masa de agua
Próximo a la línea de costa	ES70LZTIV
<input type="checkbox"/> Espacio(s) protegido(s)	Actividades afectadas
-	Zona de baño
Zona sensible	
-	

5.- IMÁGENES




Fecha	Fuente	Fecha	Fuente
20/11/2016	Censo 2016	20/11/2016	Censo 2016
Observaciones		Observaciones	
Entorno en el que se produce el vertido		Detalle de la boca de vertido.	