

ID vertido	Denominación
302	EBAR Las Caletas

Funcionamiento Activo

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia	Isla	Municipio
Las Palmas	Lanzarote	Teguise
Núcleo urbano	Localización (zona de vertido)	
Costa Teguise	Las Caletas	

Descripción zona vertido

La conducción de alivio se adentra en el mar desde una zona de rocas de mediano/gran tamaño situada en los bajos de la estación depuradora.

Coordenadas		X	Y	Finales de la conducción		X	Y
Iniciales de la conducción		645750	3207569			645773	3207519

TITULARES

Titular de la instalación	Entidad gestora	SITUACION ADMINISTRATIVA	
Consorcio Insular de Aguas de Lanzarote	Canal Gestión Lanzarote S.A.U.	Estado	N.º registro AVM
		En Trámite	

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido	Naturaleza del Vertido	Continuidad del vertido
Red de saneamiento	Agua residual urbana	De excedencia-emergencia
Tipo de tratamiento		
<input type="checkbox"/> Tratamiento previo		<input type="checkbox"/> Desinfección

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido	Régimen hidráulico	Diámetro tramo principal conducción (mm)		DIFUSORES		
Conducción de desagüe	Gravedad	400				
Cota de vertido (m)	Longitud total (m)	Material empleado en construcción	Estado general de la conducción	Nº difusores	Diámetro difusores (mm)	Longitud tramo difusor (m)
0	55	PRFV	Bueno			

ID vertido	Denominación
302	EBAR Las Caletas

4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona de vertido

Próximo a la línea de costa

☐ Espacio(s) protegido(s)

-

Zona sensible

-

Masa de agua

ES70LZTIV

Actividades afectadas

-

5.- IMÁGENES



Fecha

20/11/2016

Fuente

Censo 2007

Observaciones

Entorno en el que está ubicada la EBAR.



Fecha

20/11/2016

Fuente

Censo 2007

Observaciones

Vista del pozo por el que se alivian los caudales excesivos.