

ID vertido

Denominación

303

EBAR Pretratamiento

Funcionamiento

Activo

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia

Las Palmas

Isla

Lanzarote

Municipio

Teguise

Núcleo urbano

Costa Teguise

Localización (zona de vertido)

Las Caletas

Descripción zona vertido

La conducción de vertido se introduce desde una plataforma rocosa en la que se puede observar una tapa de registro y la estructura hormigonada que la protege.

Coordenadas

Iniciales de la conducción

X

645519

Y

3207530

X

Finales de la conducción

645552

Y

3207478

TITULARES

Titular de la instalación

Consorcio Insular de Aguas de Lanzarote

Entidad gestora

Canal Gestión Lanzarote S.A.U.

SITUACION ADMINISTRATIVA

Estado

No autorizado

N.º registro AVM

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido

Red de saneamiento

Naturaleza del Vertido

Agua residual urbana

Continuidad del vertido

De excedencia-emergencia

Tipo de tratamiento

☐ Tratamiento previo

☐ Desinfección

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido

Conducción de desagüe

Régimen hidráulico

Gravedad

Diámetro tramo principal conducción (mm)

400

DIFUSORES

Cota de vertido (m)

-1

Longitud total (m)

55

Material empleado en construcción

PRFV

Estado general de la conducción

Bueno

Nº difusores

Diámetro difusores (mm)

Longitud tramo difusor (m)

ID vertido	Denominación
303	EBAR Pretratamiento
4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR	
Calificación de la zona de vertido	Masa de agua
Próximo a la línea de costa	ES70LZTIV
<input type="checkbox"/> Espacio(s) protegido(s)	Actividades afectadas
-	Zona de baño
Zona sensible	
-	

5.- IMÁGENES



Fecha	Fuente
20/11/2016	Censo 2016
Observaciones	
Ubicación de la EBAR en relación a su entorno.	



Fecha	Fuente
20/11/2016	Censo 2016
Observaciones	
Detalle de la conducción adentrándose en el mar.	