

ID vertido	Denominación
304	EBAR Ensenada de las Caletas (A)

Funcionamiento	Activo
----------------	--------

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia	Isla	Municipio
Las Palmas	Lanzarote	Teguise
Núcleo urbano	Localización (zona de vertido)	
Costa Teguise	Los Collados de Rosa	

Descripción zona vertido

El alivio de la estación de bombeo se produce a cierta distancia de la línea de costa desde donde puede alcanzar el mar por escorrentía.

Coordenadas	Iniciales de la conducción	X	Y	Finales de la conducción	X	Y
					645112	3207202

TITULARES

Titular de la instalación

Consorcio Insular de Aguas de Lanzarote

Entidad gestora

Canal Gestión Lanzarote S.A.U.

SITUACION ADMINISTRATIVA

Estado	N.º registro AVM
En Trámite	

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido	Naturaleza del Vertido	Continuidad del vertido
Red de saneamiento	Agua residual urbana	De excedencia-emergencia
Tipo de tratamiento		
<input type="checkbox"/> Tratamiento previo		<input type="checkbox"/> Desinfección

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido	Régimen hidráulico	Diámetro tramo principal conducción (mm)		DIFUSORES		
Conducción de desagüe	Gravedad	200				
Cota de vertido (m)	Longitud total (m)	Material empleado en construcción	Estado general de la conducción	Nº difusores	Diámetro difusores (mm)	Longitud tramo difusor (m)
		Fibrocemento	Bueno			

ID vertido

Denominación

304

EBAR Ensenada de las Caletas (A)

4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona de vertido

Próximo a la línea de costa

☐ Espacio(s) protegido(s)

-

Zona sensible

-

Masa de agua

ES70LZTIV

Actividades afectadas

Zona de baño

5.- IMÁGENES



Fecha

20/11/2016

Fuente

Censo 2016

Observaciones

Detalle de la EBAR.



Fecha

20/11/2016

Fuente

Censo 2016

Observaciones

Entorno al que vierte la conducción de alivio.