

ID vertido	Denominación
629	EBAR Puntilla

Funcionamiento	Activo
----------------	--------

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia	Isla	Municipio
Las Palmas	Lanzarote	Arrecife
Núcleo urbano	Localización (zona de vertido)	
Arrecife	Charco de San Ginés	

Descripción zona vertido

La instalación se encuentra en el paseo que rodea el charco de San Ginés, zona suroeste.

Coordenadas	Iniciales de la conducción	X	Y	Finales de la conducción	X	Y
					641647	3204475

TITULARES

Titular de la instalación	Entidad gestora	Estado	N.º registro AVM
Consorcio Insular de Aguas de Lanzarote	Canal Gestión Lanzarote S.A.U.	No autorizado	

SITUACION ADMINISTRATIVA

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido	Naturaleza del Vertido	Continuidad del vertido
EBAR	Agua residual urbana	De excedencia-emergencia
Tipo de tratamiento		
<input type="checkbox"/> Tratamiento previo		<input type="checkbox"/> Desinfección

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido	Régimen hidráulico	Diámetro tramo principal conducción (mm)		DIFUSORES		
Instalación/Vertido DPMT	Gravedad			Nº difusores	Diámetro difusores (mm)	Longitud tramo difusor (m)
Cota de vertido (m)	Longitud total (m)	Material empleado en construcción	Estado general de la conducción			

ID vertido	Denominación
629	EBAR Puntilla

#### 4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona de vertido	Masa de agua
Próximo a la línea de costa	ES70LZTIV
<input type="checkbox"/> Espacio(s) protegido(s)	Actividades afectadas
-	Zona de baño
Zona sensible	
Sí. Charco de San Ginés	

#### 5.- IMÁGENES



Fecha	Fuente
30/06/2017	Entidad Gestora
Observaciones	
Vista de la EBAR	



Fecha	Fuente
	Entidad Gestora
Observaciones	
Ubicación de la EBAR en relación a su entorno	